



MONGOOSE F-1

Смывка одно-, двухкомпонентных красок, лаков и праймеров с металлокерамических валов

Назначение: Смывка предназначена для глубокой очистки металлокерамических (растровых) валов от одно-, двухкомпонентных, эпоксидных, водных, спиртовых (сольвентных), НЦ, UV-красок, праймеров и лаков. Восстанавливает полноту объёма краскопереноса валов! Готовый к применению состав.

Состав: Комплекс растворителей, неорганическая кислота, ингибитор коррозии, загуститель и комплексообразователь.

Свойства: Смывка представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными (прилипание) свойствами. pH водного 1% раствора = $1,7 \pm 0,3$. Плотность $1,8 \pm 0,1$ г/см³. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 100-200 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°C.

Преимущества:

1. Удаляет все виды полиграфических красок;
2. Расход 100-200 г/м², это ниже чем у аналогов 200-300 г/м²;
3. Время экспозиции 1-10 минут;
4. MONGOOSE F-1 обладает высокими тиксотропными свойствами, т.е. не стекает с вертикальных поверхностей (загущенная);
5. Наносится любым доступным способом (с помощью меламиновой губки, кисти, щётки, руками в хим. стойких перчатках);
6. Прилагается нейтрализатор.

Порядок применения:

Произвести предварительную очистку/обезжиривание металлокерамического вала растворителем MONGOOSE U-1 или аналогичным средством, удалить ветошью остатки загрязнения. Интенсивно встряхивать бутылку со смывкой в течение 10 секунд для получения однородной массы! Нанести состав на поверхность вала любым доступным способом, растереть массирующими движениями, выдержать на поверхности от 1 до 10 минут, периодически массируя вал руками, а в особых случаях (при сильных/застарелых загрязнениях) после нанесения обмотать вал стрейч-плёнкой и выдерживать до 2-х часов, затем обработать поверхность нейтрализатором, подождать 1-2 минуты и тщательно промыть в проточной воде, протереть чистой сухой ветошью и просушить. Ёмкости с реагентами держать под плотно закрытой/завинченной крышкой!

Рекомендуемый режим применения: не чаще одного раза в неделю при постоянном использовании вала и не реже одного раза в месяц при слабой интенсивности использования. **Обращаем внимание, что для более быстрой и качественной очистки от красок необходимо растирать смывку по поверхности печатного вала меламиновыми губками!**

Меры предосторожности: При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitрил 492 или Technic 401. Применять для защиты одежды фартук. Не давать детям. Не нюхать. При попадании средства в глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу смыть водой с мылом. При отравлении обратиться к врачу.

Условия хранения: Смывка должна храниться в герметичной, плотно закрытой таре, при температуре окружающей среды +5 - + 25°C, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и пищевых продуктов. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Расфасовка: Тара: Коробки (9 флаконов по 1,7кг). Флаконы по 1,7кг; канистры по 8,5кг; 17кг; 34кг.