

MONGOOSE F-3

Смывка красок нейтральная с металлокерамических и хромированных валов (глубокая очистка)

Назначение: Смывка предназначена для глубокой очистки металлокерамических (растровых) и хромированных валов в глубокой (ротогравюрной) и флексографической печати от водных, спиртовых (сольтентных), НЦ, UV-красок. Восстанавливает полноту объема краскопереноса валов! Готовый к применению состав.

Состав: Комплекс спиртов, ПАВ, ингибиторы коррозии, отдушка.

Свойства: Пожаробезопасное средство. Биологически разлагаемое средство. Допускается смыв в канализацию. **Абсолютно безопасная композиция, не агрессивная к металлокерамическим и хромированным покрытиям!** pH водного 1% раствора = $7 \pm 0,5$; плотность в н.у. = $1,05 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$.

Порядок применения: Перед применением хорошо взболтать!

Произвести предварительную очистку/обезжиривание вала растворителем MONGOOSE U-1 или аналогичным средством, удалить ветошью остатки загрязнения. Нанести состав на поверхность вала при помощи специальной меламиновой губки, растирать интенсивными массирующими (круговыми и продольными) движениями, иногда (при необходимости) пропитывая губку свежим составом. Время очистки 5-7 минут. Производить массирование, не позволяя рабочему раствору высыхать на поверхности вала. Затем тщательно промыть вал в проточной воде, протереть чистой сухой ветошью и просушить.

Ёмкости с реагентами держать под плотно закрытой/завинченной крышкой! Рекомендуемый режим применения: не реже одного раза в неделю при слабой интенсивности использовании вала и не реже одного раза в три дня при интенсивной нагрузке. **Обращаем внимание, что для более быстрой и качественной очистки от красок необходимо растирать смывку по поверхности печатного вала меламиновыми губками!**

Меры предосторожности: При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitрил 492 или Technic 401. Применять для защиты одежды фартук. Не давать детям. Не нюхать. При попадании средства в глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу смыть водой с мылом. При отравлении обратиться к врачу.

Условия хранения: Сывка должна храниться в герметичной, плотно закрытой таре, при температуре окружающей среды +5 - + 25°C, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и пищевых продуктов. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Расфасовка: Тара: Коробки (9 флаконов по 1кг). Флаконы по 1кг; канистры по 5кг; 10кг; 20кг.